



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 5, 2024, 4:34:28 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Diego Santos Dias

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Diego Santos Dias;

Informações de localização:

Projeto de origem:

D4

Endereço:

Rua José Joaquim Rodrigues


Localidade:

Pedro do rio

GPS

Área analisada:

Lat: -22.329991 Lon: -43.115971



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

694,043

N_m

7,529,434

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da localização das ocorrencias.

Código do registro:

1223_Pedro do rio_Rua José Joaquim Rodrigues