

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: Anonymous user

Submitted time: Aug 6, 2024, 4:48:01 PM

data_inicio

Aug 6, 2024, 3:47:55 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações gerais:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua das Dracenas, 561

Localidade:

Retiro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.469319 Lon: -43.187489



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,489

N_m

7,514,096

Descrição:

Motivo:

Area com ocorrencia de queda de blocos, sem casas envolvidas.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240806-185310.jpg

Descrição da foto1

Entrada do local do ponto de ocorrencia

Foto2



Foto2-20240806-185859.jpg

Descrição da foto2

Bloco que rolou da encosta e foi contido pela vegetação, não chegando a atingir a via.

Código do registro:

1228_Retiro_Isabella Robert Rodrigues_Livia dos Santos Torres_