



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 4:37:37 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vassouras n 100

Localidade:

Quitandinha / Amazonas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535774 Lon: -43.226004



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,438

N_m

7,506,785

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Não foi observado ocorrencias

Fotos:

Foto1



09/05/24 16:39:07 Coord: 23K 682438E 7506786N

Descrição da foto1

Vista frontal

Código do registro:

123_Quitandinha / Amazonas_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_