



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 4:55:10 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Paula Buarque


Localidade:

Quitandinha / Amazonas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.536521 Lon: -43.227912



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,241

N_m

7,506,705

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Não foi observado ocorrencias

Fotos:

Foto1



09/05/24 16:56:45 Coord: 23K 682241E 7506704N

Descrição da foto1

Vista frontal

Código do registro:

124_Quitandinha / Amazonas _Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_