



Ocorrência de cinco deslizamentos planares nas ruas Inocêncio Montes Alonso e Lopes Trovão, sem registro de óbitos ou feridos, relacionados ao evento de 15/02/2022 com evolução dos processos no evento de 20/03/2022. 1) Deslizamento planar de solo residual e vegetação de médio porte com muitas árvores. O talude tem altura aproximada de 7 m e uma inclinação de 55°. O alcance do deslizamento atingiu um campo de futebol e há uma casa à montante do talude. 2) Ocorrência de destruição de parte do acesso a casa nº 245 fundos por processo erosivo devido a grande aporte hídrico. A escada apresenta sinais de movimentação em diversos trechos e há presença de canaleta de drenagem na lateral da casa que avança em direção a ela. Houve pequeno deslizamento de solo nos fundos da casa 245, mas não a atingiu, e a vegetação presente é de alto porte. Os deslizamentos 3, 4 e 5 ocorreram dentro da Fundação Educandário Princisa Isabel. O material deslocado dos pontos 3 e 4 atingiu somente a rua à jusante do taludes. O material da crista 5 se deslocou lateralmente em direção a padaria da fundação, mas não comprometeu sua estrutura. Há vegetação é de pequeno porte a alto com presença de muitos bambus. 6) Mais adiante da Fundação, na altura da cerca que faz divisa com outra residência, foi possível observar que ocorreu um deslizamento de solo, onde à jusante tem uma casa antiga já destruída. Vegetação de porte médio a alto no entorno da crista.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento nas Ruas Lopes Trovão e Inocêncio Montes Alonso

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

