



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 13, 2024, 11:51:15 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

RUA GASPAR GONÇALVES, 457

Localidade:

Quartirão Brasileiro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.4863 Lon: -43.181464



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,086

N_m

7,512,209

Descrição:

Motivo:

Descalçamento da residência com ação erosiva. Intervenção estrutural sendo feita

Fotos:

Foto1



13/05/24 11:53:36 Coord: 23K 687084E 7512211N

Descrição da foto1

Muro de contenção construído recentemente

Foto2



Descrição da foto2

Caixa d'água foi retirada da encosta e alocada em patamar

Código do registro:

125_Quartirão Brasileiro_Ariadne Senna Azaro_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt