



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 13, 2024, 1:51:44 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Machado Fagundes, 395

Localidade:

Cascatinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.479073 Lon: -43.154727



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,847

N_m

7,512,975

Descrição:

Motivo:

Descalçamento no acesso para o endereço solicitado. Raízes expostas e material de lixo depositado na base.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Feição erosiva

Foto2



Descrição da foto2

Feição erosiva

Código do registro:

126_Cascatinha_Ariadne Senna Azaro_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt