



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 13, 2024, 2:34:53 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Rua Oliveira Bulhões, 400

Localidade:

Cascatinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.474639 Lon: -43.155937



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,729

N_m

7,513,468

Descrição:

Motivo:

Não obtivemos acesso a residência, mas foi possível observar feições que indicam o afundamento do terreno.

Fotos:

Foto1



13/05/24 14:37:48 Coord: 23K 689729E 7513473N

Descrição da foto1

Trincas no terreno inclinado

Foto2



Código do registro:

127_Cascatinha_Ariadne Senna Azaro_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt