

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 8, 2024, 4:45:37 PM

data_inicio

Aug 8, 2024, 3:54:32 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações gerais:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Hermogenio Silva, 220

Localidade:

Retiro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.476644 Lon: -43.169997



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,279

N_m

7,513,263

Descrição:

Motivo:

Referente a 2 pontos de ocorrencia na beira do rio. Subsistencia em leito de rio.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local onde o muro foi danificado porum processo de subsidencia no rio

Código do registro:

1285_Retiro_Isabella Robert Rodrigues_Livia dos Santos Torres_