



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 13, 2024, 3:42:07 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Rua José Lourenço Matheus, 62

Localidade:

Roseiral

GPS

Área analisada:

Lat: -22.470552 Lon: -43.154044



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,929

N_m

7,513,918

Descrição:

Motivo:

Residência de acesso precário em terreno que apresenta trincas e alguns pontos do acesso a residência com inclinação negativa. Indica-se a visita da equipe de mapeamento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da casa

Foto2



Descrição da foto2

Trinca na escada de acesso ao terreno

Código do registro:

128_Roseiral_Ariadne Senna Azaro_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt