

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 8, 2024, 5:37:30 PM

data_inicio

Aug 8, 2024, 2:14:37 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada União Indústria, 15010

Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.361403 Lon: -43.123686



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,204

N_m

7,525,966

Descrição:

Motivo:

Foram identificadas evidencias aparentes de risco geológico sob via, estando a moradia distante do local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de pequeno porte de material.

Foto2



Descrição da foto2

Visto da estrada e acesso da moradia.

Código do registro:

1297_Itaipava_Dimitri Tallemberg Soares_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_