



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 13, 2024, 3:56:55 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Estrada União e Indústria, S/N 200 metros abaixo do Palhoça

Localidade:

Roseiral

GPS

Área analisada:

Lat: -22.47434 Lon: -43.158386



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,477

N_m

7,513,504

Descrição:

Motivo:

Não encontramos o ponto

Fotos:

Foto1



13/05/24 15:57:33 Coord: 23K 689479E 7513504N

Descrição da foto1

Foto do local indicado, sem ocorrência

Código do registro:

129_Roseiral_Ariadne Senna Azaro_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt