



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 2:47:52 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro

Informações de localização:

Endereço:

Rua Honduras (ao lado do n 37)

Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533132 Lon: -43.21299



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,780

N_m

7,507,062

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Afeta a via

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento pretérito com atingimento de via

Código do registro:

12_Quintandinha_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_Thaís Belloti Loureiro