



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 9, 2024, 9:38:23 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Hans Bistritshan, Casa 3


Localidade:

Retiro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.477887 Lon: -43.172006



E_m

688,071

N_m

7,513,128

Descrição:

Motivo:

De acordo com moradores não há ocorrências de processo geológico no local, no entanto na via foi observado corte com indícios de movimentação e há ocorrência de enxurrada no local

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude em via, de baixa amplitude, com feicoes de instabilidade

Código do registro:

1306_Retiro_Rua Hans Bistritshan, Casa 3