



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**May 13, 2024, 2:48:30 PM**

Palavra Chave:

**11641099798**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Ariadne Senna Azaro**

Técnico 2:

**Lívia dos Santos Torres**

Técnico 3:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Ariadne Senna Azaro; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt**

Informações de localização:

Endereço:

**UNIÃO E INDÚSTRIA, 85**

Localidade:

**Roseiral**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.467348 Lon: -43.149538



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**690,397**

N\_m

**7,514,267**

Descrição:

Motivo:

**Deslizamento planar no corte de estrada, com rompimento de muro de pedra. A frente foi encontrada outra pilha de detritos sem ser possível identificar a origem**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

### Atingimento de acostamento

Foto2



Descrição da foto2

**Segundo ponto com detritos, porém não é possível identificar a origem desses materiais.**

Código do registro:

**130\_Roseiral\_Ariadne Senna Azaro\_Livia dos Santos Torres\_Thayane Dutra Schuindt**