



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 13, 2024, 4:20:48 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

RUA GONZAGA VIEIRA JUNIOR, 06 - VILA OPERARIA DE CASCATINHA

Localidade:

Cascatinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.475074 Lon: -43.150249



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,313

N_m

7,513,412

Descrição:

Motivo:

Processo erosivo em corte de encosta atrás de moradia a uma distância de aproximadamente 2 metros

Fotos:

Foto1



13/05/24 16:24:36 Coord: 23K 690310E 7513404N

Descrição da foto1

Encosta com processo erosivo ativo

Foto2



Descrição da foto2

Houve queda de árvore e pouco material mobilizado

Código do registro:

131_Cascatinha_Ariadne Senna Azaro_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt