



Ocorrência de deslizamento com solo e blocos rochosos recoberta por vegetação arborea que atingiu duas casas no final da rua Artur Barbosa, uma delas teve parte da construção destruída e a outra teve seu acesso obstruído. A cicatriz possui aproximadamente 200 m de extensão, delimitada por imagem aérea. Dois blocos subarredondados maiores com comprimento entre 1,5 m a 2 m estão associados a este ocorrido, que possivelmente foram contribuintes para a grande extensão do deslizamento.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MARÇO DE 2022
Deslizamentos próximos a rua Artur Barbosa - Caxambu

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

