

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: Anonymous user

Submitted time: Aug 12, 2024, 5:31:36 PM

data_inicio

Aug 12, 2024, 2:46:42 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada das Arcas, em frente ao 37

Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.385333 Lon: -43.133151



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,197

N_m

7,523,328

Descrição:

Motivo:

Área com dois pontos de ocorrencia relacionados a margem fluvial, na qual observa-se feições erosivas diretamente para o rio. Foi relatado que ocorreu inundação no local, devido as chuvas de 2011.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da margem fluvial.

Foto2



Descrição da foto2

Observa-se feições erosivas e obra geotecnica.

Código do registro:

1326_Itaipava_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_