

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: Anonymous user

Submitted time: Aug 12, 2024, 5:32:00 PM

data_inicio

Aug 12, 2024, 3:16:02 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Philuvio Cerqueira Rodrigues, altura do numero 1035


Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.388442 Lon: -43.124921



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,040

N_m

7,522,973

Descrição:

Motivo:

Os dois pontos se referem a indícios aparentes de risco geológico sob a via, com vegetação inclinada.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal de um ponto de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Vista frontal do outro ponto de ocorrencia.

Código do registro:

1328_Itaipava_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_