



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 11:49:09 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Ana Rosa do Carmo, 64

Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.401903 Lon: -43.097584



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

695,836

N_m

7,521,447

Descrição:

Motivo:

Não encontramos o endereço

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Quadra próximo a rua

Código do registro:

132_Itaipava_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_