

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: Anonymous user

Submitted time: Aug 12, 2024, 5:32:39 PM

data_inicio

Aug 12, 2024, 4:06:07 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Philuvio Cerqueira Rodrigues, 915A


Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.387334 Lon: -43.125228



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,010

N_m

7,523,096

Descrição:

Motivo:

Ponto de ocorrencia relacionado ao talude mobilizado no setor ao lado, que já foi mapeado. No local do ponto, não foi observado no talude indicios aparentes de instabilidade.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240812-190825.jpg

Descrição da foto1

Visada lateral do ponto de ocorrencia, proximo ao setor que ocorreu movimento de massa.

Código do registro:

1330_Itaipava_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_