

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 13, 2024, 11:37:47 AM

data_inicio

Aug 8, 2024, 9:02:13 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, em frente a ponte (entrada para Madame Machado)

Localidade:

Madame Machado

GPS

Área analisada:

Lat: -22.402483 Lon: -43.103824



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

695,193

N_m

7,521,391

Descrição:

Motivo:

Cicatriz de deslizamento na crista da encosta (observada por sobrevoo de drone) porém sua projeção se da para a via abaixo, sem edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada de trecho de análise próximo a estrada cuja observação da parte superior da encosta fica impossibilitada em decorrência da densa vegetação.

Foto2




Foto2-20240808-090937.jpg

Descrição da foto2

Visada do alto evidenciando a cicatriz (a esquerda da imagem) cuja movimentação está projetada para a via, sem edificações a jusante.

Código do registro:

1331_Madame Machado_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_