

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 13, 2024, 4:57:58 PM

data_inicio

Aug 13, 2024, 1:37:40 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada Sitio dos Micos, 4570


Localidade:

Araras

GPS

Área analisada:

Lat: -22.415828 Lon: -43.203822



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,879

N_m

7,520,040


Descrição:

Motivo:

Não foi possível a entrada no local. Em observação de campo e pela imagem o sítio encontra-se em um plato a uma grande distncia de um maciço rochoso

Fotos:

Foto1



13/08/24 13:40:25 Coord: 23K 684874E 7520062N

Descrição da foto1

Visão geral da ocorrencia

Código do registro:

1334_Araras_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_