



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 13, 2024, 3:02:27 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada da mata, depois do bangal da mata


Localidade:

Araras

GPS

Área analisada:

Lat: -22.422153 Lon: -43.220866



E_m

683,116

N_m

7,519,360

Descrição:

Motivo:

Sem acesso ao ponto devido a portao na estrada, impossibilitando a entrada. Area com residencias de alto padrao construtivo.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Portao impedindo acesso ao ponto

Foto2



Código do registro:

1338_Araras_Estrada da mata, depois do bangal da mata