



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 12:18:45 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Gentio, servidão ao lado da creche

Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.389264 Lon: -43.122749



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,262

N_m

7,522,879

Descrição:

Motivo:

Erosão na encosta com queda de caixa d'água. Não se aplica a Risco Muito Alto.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Caixa d'água apoiada na encosta

Código do registro:

133_Itaipava_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_