



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 13, 2024, 1:59:53 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada Bernardo Coutinho


Localidade:

Araras

GPS

Área analisada:

Lat: -22.426141 Lon: -43.167756



E_m

688,578

N_m

7,518,853

Descrição:

Motivo:

Não foi observado fatores de instabilidade ou de movimento de massa que ofereçam risco. Ponto localizado na estrada.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto vistoriado

Código do registro:

1341_Araras_Estrada Bernardo Coutinho