

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 13, 2024, 5:38:21 PM

data_inicio

Aug 13, 2024, 9:50:22 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Servidão Celita de Oliveira Amaral

Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.391605 Lon: -43.130697



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,441

N_m

7,522,630

Descrição:

Motivo:

Houve queda de árvore e deflagração de um processo na crista do talude em direção à via local a jusante, com dano parcial do meio fio da servidão. Contudo, não há residências atingidas.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do processo deflagrado que destruiu parcialmente a via da servidão a montante da Estrada União Indústria.

Foto2



Descrição da foto2

Visada frontal da árvore que caiu em direção à Estrada União Indústria.

Código do registro:

1348_Itaipava_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_