

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 13, 2024, 5:38:24 PM

data_inicio

Aug 13, 2024, 10:44:00 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Servidão Celita de Oliveira Amaral, 189


Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.392172 Lon: -43.129935



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,518

N_m

7,522,566

Descrição:

Motivo:

Deflagração de processo de movimento de massa e queda de árvores atingindo a via local, sem afetar residencias.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada lateral do talude onde houve o processo relatado.

Código do registro:

1349_Itaipava_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_