



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 2:24:22 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Santa Clara , 248


Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.386349 Lon: -43.121148



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,431

N_m

7,523,200

Descrição:

Motivo:

Vistoria realizada na ocorrência 212.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área referente ao ponto vistoriado

Código do registro:

134_Itaipava_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_