

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 13, 2024, 5:38:28 PM

data_inicio

Aug 13, 2024, 11:28:01 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada União Indústria, 11149


Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.392756 Lon: -43.131767



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,329

N_m

7,522,504

Descrição:

Motivo:

Não foram encontrados indícios de risco geológico relevante ou que ponha residencias em risco. O ponto situa-se nos fundos de um horto, distando cerca de 5m da drenagem, com erosão fluvial em progresso

Fotos:

Foto1




Foto1-20240813-142829.jpg

Descrição da foto1

Visada lateral de lançamento de águas servidas na margem, que podem colaborar para avanço da erosão.

Foto2




Foto2-20240813-142847.jpg

Descrição da foto2

Visada frontal da margem com erosão fluvial.

Código do registro:

1350_Itaipava_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_