

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 13, 2024, 5:38:39 PM

data_inicio

Aug 13, 2024, 3:01:26 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Joaquim Agante Moço, 768


Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.409842 Lon: -43.134484



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,026

N_m

7,520,616

Descrição:

Motivo:

Não foram identificadas feições geológicas para caracterização de risco. Foi relatado não ter ocorrido mobilização de material. Na casa ao lado foi observado obra geotécnica.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Maciço rochoso alterado.

Foto2



Descrição da foto2

Obra geotecnica no talude.

Código do registro:

1355_Itaipava_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_