

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 14, 2024, 5:10:44 PM

data_inicio

Aug 14, 2024, 9:50:29 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada Mata Cavalo, 700

Localidade:

Vista Alegre - Araras

GPS

Área analisada:

Lat: -22.431226 Lon: -43.22849



Powered by Esri

E_m

682,319

N_m

7,518,365

Descrição:

Motivo:

De acordo com morador não houve ocorrências próximas a moradia, somente na comunidade no final da rua. Foi observado em campo uma pequena mobilização de material na rua de trás que não atinge a casa

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto da ocorrencia, na rua de trás da casa há um processo erosivo no talude mas que não coloca a casa em risco

Código do registro:

1369_Vista Alegre - Araras_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_