



A vistoria foi realizada no dia 12/04/22 no Sítio do Pica Pau Amarelo com acesso pela rua João Moreira. Ocorrência de deslizamentos decorrentes do dia 15/03/2022, com desabamento de duas moradias, sem vítimas. (1) Deslizamento de solo residual maduro em talude de cerca de 3-5 metros que atingiu uma moradia desocupada. A cicatriz dessa ocorrência se estende lateralmente cerca de 30 metros para os fundos de uma residência onde é possível observar árvores inclinadas no sentido da movimentação ao lado do talude em que ocorreu o deslizamento planar. Este imóvel apresenta trincas no chão em consequência desse evento. (2) Na fundação do imóvel do primeiro ponto há ocorrência de deslizamento de solo residual maduro e material de aterro que resultou no desabamento de uma moradia. Não houve vítimas. O volume acumulado de material que destruiu a casa e se depositou chega a quase 1,5 metros de altura. (3) Deslizameto com moradia na crista onde foram observadas trincas nos muros. O talude apresenta vegetação de grande porte e intensa presença de bananeiras. O polígono de risco remanescente inclui toda área visitada que poderá ser atingida em novos eventos.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS ABRIL DE 2022

Deslizamentos na Rua João Moreira - Sítio do Pica Pau Amarelo- Valparaíso

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data de elaboração: 13/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

