

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 14, 2024, 6:32:45 PM

data_inicio

Aug 14, 2024, 11:07:05 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada das Arcas, 1920

Localidade:

Laginha


GPS

02/10/2024, 15:37

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Área analisada:

Lat: -22.382853 Lon: -43.119101



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,647

N_m

7,523,584

Descrição:

Motivo:

Não foram encontrados indícios de riscos geologicos relevantes no local vistoriado.

Fotos:

Foto1



<https://survey123.arcgis.com/surveys/386fe19dcbc54c3d9274d76e4542b856/data?extent=-44.6792,-22.6695,-41.5590,-22.0956&objectIds=1375>

2/3

Descrição da foto1

Vista livre da area visitada.

Código do registro:

1375_Laginha_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_