



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 3:02:58 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua José Vicente da Silva, 220

Localidade:

Vargem do Marmelo, Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.384841 Lon: -43.116611



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,901

N_m

7,523,361

Descrição:

Motivo:

Ponto indicado para a equipe de mapeamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Rocha alterada e solo residual compondo a encosta

Código do registro:

137_Vargem do Marmelo, Itaipava_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_