



(1) Rua Fontes, jusante ao número 264. Há um degrau de abatimento na rua de cerca de 18 metros. À montante, havia uma escadaria que desabou fruto de deslizamento planar de material alterado e aterro antrópico. Essa ocorrência culminou na destruição de uma casa, com acúmulo de material dentro da mesma com cerca de 1 metro de altura. A vertente possui cerca de 8 metros de rampa. À jusante do ponto do desabamento, a cerca de 2 metros, há um degrau de talude de corte com bananeiras levemente inclinadas que tiveram reflexos na Rua Maximiniano Neumann Filho. O polígono engloba 4 casas.

(2) Na rua José Cortesi, nº 281 B, há indício de deslizamento por anomalias e rompimento parcial do muro da residência. Contudo, a casa estava fechada e inacessível aos técnicos. Caso esse deslizamento se desenvolva e avance, a possível queda do muro obstruiria a rua.



**ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022**

Deslizamentos na rua Fontes - Sargento Boening

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 14/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais



13 de abr de 2022 15:16:33
-22°31'44,78952"S -43°10'49,66644"W
97 Rua Constança Souza Garcia
Chácara Flora
Petrópolis
Rio de Janeiro