

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 14, 2024, 6:32:57 PM

data_inicio

Aug 14, 2024, 4:11:51 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Gabriel Cassador, 809 casa A

Localidade:

Laginha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.386385 Lon: -43.115563



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

694,006

N_m

7,523,189

Descrição:

Motivo:

Foi relatado que não houve movimento de massa no local dos dois pontos de ocorrência, assim como, não foram identificadas feições indicativas aparentes de risco geológico no imóvel vistoriado.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local com dois pontos de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Vista dos fundos da residencia.

Código do registro:

1385_Laginha_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_