

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 14, 2024, 10:19:57 PM

data_inicio

Aug 14, 2024, 9:28:40 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua do Vale, Condomínio Vale da Represa, Casa 3

Localidade:

Madame Machado

GPS

Área analisada:

Lat: -22.394631 Lon: -43.098775



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

695,724

N_m

7,522,254

Descrição:

Motivo:

Ausencia de morador na casa 3, local referente ao ponto de ocorrencia, impossibilitando a analise; há talude aos fundos da edificação.

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Visada representativa do local onde não foi possível a realização da análise em decorrência da ausencia de morador.

Foto2



Descrição da foto2

Detalhe para os fundos da edificação onde há talude com exposição de solo.

Código do registro:

1386_Madame Machado_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_