

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 14, 2024, 10:19:59 PM

data_inicio

Aug 14, 2024, 10:36:23 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Benjamin Galloti, Sítio Santa Cecília, Arcas 1600

Localidade:

Laginha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.377607 Lon: -43.094092



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

696,230

N_m

7,524,133

Descrição:

Motivo:

Ausencia de morador e responsável no sítio impossibilitando a análise no local. Não foram observadas feições de instabilidade no local onde obtivemos acesso.

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Propriedade particular onde encontra-se ponto de ocorrencia para analise; ausencia de morador e responsável impossibilitando acesso e, conseqüentemente, a analise do local.

Foto2



Descrição da foto2

Visada de outro lado, associado a outro ponto de ocorrencia, onde não foram observadas feições de instabilidade em talude adjunto a via de acesso.

Código do registro:

1387_Laginha_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_