

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 14, 2024, 10:20:02 PM

data_inicio

Aug 14, 2024, 12:47:00 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Paulo Roberto de Oliveira


Localidade:

Laginha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.378058 Lon: -43.103725



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

695,237

N_m

7,524,096

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar em contato solo raso sobre rocha direcionado para via pública.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento planar com alcance em via pública.

Foto2



Descrição da foto2

Canaleta de drenagem com acúmulo de material, possivelmente em decorrência do movimento deflagrado.

Código do registro:

1388_Laginha_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_