



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 3:18:51 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Livia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Livia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Benjamin Galloti, S/N


Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.377614 Lon: -43.094099



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

696,229

N_m

7,524,132


Descrição:

Motivo:

Ocorrência sem referência, não foi possível localizar.

Fotos:

Foto1



14/05/24 15:20:25 Coord: 23K 696227E 7524132N

Descrição da foto1

Final da Bejamim Galloti

Código do registro:

138_Itaipava_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_