



**VISÃO GERAL**

Oito pontos vistoriados no dia 28 de março de 2022 na região do Siméria

**sumário**

- Pontos 1 e 5 - Página 2
- Ponto 2 - Página 3
- Ponto 3 - Página 4
- Ponto 6 - Página 5
- Pontos 7 e 8 - Página 6

**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS**

**MARÇO DE 2022**

**Deslizamentos no Morro do Esqueleto e região adjacente - Siméria**

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

**Sistema Geodésico WGS 84**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

