



Ocorrência de deslizamento em talude na Rua Augusto Fragoso, nº 230, no dia 15 de fevereiro, sem registro de vítimas. Apenas uma moradia foi danificada, apresentando rachaduras após o impacto lateral do material com sua estrutura.(2a) Deslizamento planar em talude de aproximadamente seis metros de altura, oito metros de extensão e 55-60° de inclinação. O material mobilizado constitui-se de solo, blocos de rocha e vegetação de grande porte. A vegetação do terreno é de grande porte, com presença significativa de bananeiras. O proprietário posicionou duas camadas de lona plástica ao longo da extensão da cicatriz com o intuito de retardar a erosão no talude e relatou que pretende realizar em breve, com o auxílio de um profissional, uma série de obras particulares de contenção para estabilizar o talude. Ainda, também relatou que construiu uma calha de drenagem na crista do talude. O telhado da moradia não apresenta calha em sua extremidade, favorecendo o lançamento de água pluvial no talude à frente da moradia. (2b) Os fundos da moradia estão a cerca de quatro metros de distância de um muro de pedra com drenos existente na base do talude nos fundos do terreno.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamentos no Morro do Esqueleto e região adjacente - Siméria



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

