



Ocorrência de deslizamento planar de solo residual a montante de residência da Servidão Bazano n 373, lote 1, durante a chuva do dia 20 de março, sem registro de vítimas. (6a) A cicatriz apresenta altura de cinco metros da crista até o patamar da Servidão Pedro Tesch, com extensão total de aproximadamente nove metros de altura, e quatro metros de largura. Os moradores posicionaram uma lona plástica na parte superior da cicatriz com o intuito de retardar a erosão. (6b) O material mobilizado, constituído por solo e vegetação, obstruiu parte da Servidão Pedro Tesch, destruiu parcialmente um muro de divisa e atingiu a área dos fundos da residência a jusante. Embora a ocorrência não tenha destruído a construção, o imóvel está em risco dado a fragilidade da encosta e a evolução do deslizamento. O terreno a jusante da Servidão Pedro Tesch apresenta vegetação de baixo e médio porte e algumas árvores com acentuado grau de inclinação na direção do talude.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Deslizamentos no Morro do Esqueleto e região adjacente - Siméria

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

