

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 14, 2024, 10:20:05 PM

data_inicio

Aug 14, 2024, 3:46:43 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Canário, casa em frente ao lago da área de lazer (Condomínio Guararema)

Localidade:

Laginha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.373833 Lon: -43.105573

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

695,053

N_m

7,524,566

Descrição:

Motivo:

Ponto de ocorrencia está deslocado e refere-se a um desabamento de deck de edificação de alto padrão construtivo construído sobre talude. Intervenção geotécnica em execução com responsavel técnico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada de ponto onde houve desabamento de deck; intervenção geotecnica e reconstrução em execução com responsável técnico habilitado.

Código do registro:

1390_Laginha_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_