

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 14, 2024, 10:20:06 PM

data_inicio

Aug 14, 2024, 4:14:49 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada das Arcas, em frente a Padaria da Serra


Localidade:

Laginha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.375398 Lon: -43.111129



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

694,478

N_m

7,524,400


Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas feições de instabilidade e ocorrencias no local. Neste trecho, há um curso hídrico que corta todo o terreno.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada do corpo hídrico que corta o terreno no trecho em análise.

Código do registro:

1391_Laginha_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_