

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: Anonymous user

Submitted time: Aug 15, 2024, 12:16:57 PM

data_inicio

Aug 15, 2024, 9:48:27 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Gabriel Caçador, 880

Localidade:

Laginha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.38616 Lon: -43.115171



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

694,047

N_m

7,523,213

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de risco geológico relevante neste ponto.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista livre da area visitada.

Código do registro:

1392_Laginha_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_