

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: Anonymous user

Submitted time: Aug 15, 2024, 12:17:01 PM

data_inicio

Aug 15, 2024, 10:11:17 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Augusto Francisco da Silva, 44


Localidade:

Laginha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.380463 Lon: -43.114881



E_m

694,085

N_m

7,523,844

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de risco geologico relevante.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

O talude em questão com distancia entre 5m a 2m da residencias no quintal. Há concreto deteriorado cobrindo boa parte do talude.

Código do registro:

1394_Laginha_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_