



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 3:04:58 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Afrnio Melo Franco n 160

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53103 Lon: -43.211378



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,949

N_m

7,507,293

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem evidencias de processos geológicos.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local da não ocorrencia

Código do registro:

13_Quitandinha_Eduardo Azevedo Muniz_Thaís Belloti Loureiro_