

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 15, 2024, 9:12:26 PM

data_inicio

Aug 15, 2024, 10:02:44 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada das Arcas nº 3673 (Itaipava Country Club)

Localidade:

Laginha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.371809 Lon: -43.109177



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

694,684

N_m

7,524,795

Descrição:

Motivo:

Referente aos tres pontos demarcados dentro do clube. Responsáveis relataram inundação da área da capela decorrente das chuvas de 2011.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área da capela que foi inundada em 2011, localizada de forma adjacente à margem fluvial e próxima a entrada do clube.

Código do registro:

1406_Laginha_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_